

LOCALIZAÇÃO



Imagem Googleearth de 21/05/2014. Informações conforme Relatório de Planejamento de 10/02/2014

Legenda

Barreiras físicas

- Rio
- Córrego
- Ferrovia
- Via expressa, rodovia

Equipamentos para transpor barreiras

- Ponte, Passarela
- Semáforo

Agentes poluidores

- Gases
- Poeira
- Lixão
- Outros odores
- Vibrações / ruído

Equipamentos urbanos

- Escola
- Biblioteca
- Praça, parque
- Campo de futebol
- Igreja
- Posto de saúde
- Bombeiro

Acesso à escola a partir de uma via importante

Terreno de implantação

ENTORNO

Imagem Googleearth de 21/05/2014. Informações conforme Relatório de Planejamento de 10/02/2014

Legenda**Uso do solo predominante**

Industrial

Comercial

Residencial

padrão construtivo
autoconstrução alvenaria
padrão regular




Terreno de implantação



Edifício h>15m junto ao terreno


TERRENO




Informações conforme Relatório de Planejamento de 10/02/2014

Legenda

Volume de tráfego



Transporte



Serviços Públicos



TERRENO


Figura 01— Vista geral do terreno de implantação a partir da rua 03.



Figura 02— Vista da calçada do terreno com a rua 03.



Figura 03— Vista geral do terreno de implantação.



TERRENO

Figura 04— Vista geral do terreno de implantação




Figura 05- Vista geral do terreno de implantação



Figura 06— Vista geral do terreno de implantação



Figura 07— Vista do terreno a partir da rua 03.



TERRENO


Figura 08— Vista geral do terreno de implantação.



Figura 09— Vista do limite do terreno de implantação. Nota-se o desnível acentuado entre o terreno e as casas vizinhas



Figura 10— Vista geral do terreno de implantação




TERRENO

Figura 11— Vista do muro que delimita o limite do terreno.



Figura 12— Vista geral do terreno de implantação.



TERRENO


Figura 13— Vista do terreno a partir da rua 05 .



Figura 14— Vista do muro que delimita a divisa entre o terreno de implantação e a construção vizinha



Figura 15— Vista do muro que delimita a divisa entre o terreno de implantação e a construção vizinha



TERRENO

Figura 16– Vista geral da rua 05.




Figura 17- Vista da tampa de vistoria da rede de esgoto, próxima ao terreno de implantação.



Figura 18— Vista da tampa de vistoria da rede de esgoto, na rua 03.



Figura 19— Vista do poste com transformador elétrico, na rua 05.



TERRENO

Figura 20— Vista das árvores espécies 1,2 e 3 existentes no terreno.




Figura 21— Vista das espécies 4 e 5, existentes no terreno.



Figura 22— Vista da árvore espécie 6.

Figura 23—



Código: 12.01.158

Nome da escola: Terreno B. Veado/Barreiro

Município: Piratininga

**FICHA CADASTRAL****Dados da escola**

Telefone:

Endereço: Rua 03 x Rua 05.

Bairro: Loteamento Habitacional "Professora Célia Aparecida Soares"

PI: 2013/00555

Nível de atendimento: Educação Infantil

Diretoria de Ensino: Bauru

Abastecimento de água

Rede pública

☒

Poço

☐

Caminhão pipa

☐**Disposição de esgoto**

Rede pública

☒

Fossa séptica



Sumidouro



Vala de infiltração

Serviços Públicos**SABESP**

Concessionária de Água

☒**SABESP**

Concessionária de Esgoto

☒**CPFL**

Concessionária de Energia Elétrica

☒

Concessionária de Telefone

☐

Concessionária de Gás

☐

Recolhimento de lixo

☒

Iluminação pública

☒

Responsável pela vistoria: Pedro Amando de Barros

CAU: 52216-3

Assinatura

Escritório contratado: Apiacás Arquitetos

CAU: 7385-7

data da vistoria: 17/05/2014